



(2) 土砂




項 目	調査の実施状況	調査の中間結果（概要）
河川形状 (測量)	【計画】 出水期後に 1 回、161 横断(球磨川 134、百済木川 27) で計画	・縦断形状：最深河床…下図のとおり。平均河床…計算結果について現在検証中。 ・横断形状：ゲート開放前の H21 と比較して、荒瀬ダム直下流の左岸で堆積傾向、道の駅坂本付近で洗掘傾向が見られた。
	【実績】 12 月に 15k～19k85、No.0～4+150 で実施済み	
	【今後】 1～2 月に下流の一部及び上流の一部で実施予定	

河川形状：縦断形状の中間結果（概要）





河川形状：横断形状の中間結果（概要）



河川形状：横断形状の中間結果（概要）

