








評価項目	視点	評価概要
A 今年度調査結果	規制基準の達成状況	・12月及び3月ともに、 <u>規制基準を満足</u> していた。
B 工事実施前後の変化状況	規制基準の達成状況	
	低振動型建設機械の効果確認	

振動

St. 1 ダム堤体直上流左岸



St. 2 工事用進入路の入口



St. 1 ダム堤体直上流左岸

St. 2 工事用進入路の入口