


(3) 水位低下前後の比較

1) 航空写真


次ページ以降に、下図の各区間の航空写真を示す。


撮影時期は、各区間とも平成 21 年 11 月（荒瀬ダム湛水時）、平成 23 年 11 月（荒瀬ダムゲート開放時）、平成 25 年 8 月（水位低下装置による水位低下後）及び昭和 23 年（荒瀬ダム建設前）である。




※この地図は、国土地理院発行の2万5千分の1地形図(坂本、中津道)を背景図として使用したものである。

【減水区間・第2流水回復区間・百済木川湛水区間】







【第2流水回復区間・第1流水回復区間】




第2流水回復区間

第1流水回復区間






【第1流水回復区間・上流流水区間】







■荒瀬ダム建設以前の平面図（地元住民提供）と現状写真（水位低下前後）



小又瀬付近



ゲート開放後(平成25年6月10日)




水位低下完了直後(平成25年6月17日)




現在(平成25年10月16日)

葉木橋上流



百済木川流入部



ゲート開放後(平成23年11月)



水位低下装置による水位低下後
(平成25年8月)



平成21年1月27日

ゲート開放前



平成22年6月8日



ゲート開放後(平成25年6月10日)



現在(平成25年10月16日)

湯の瀬付近



ゲート開放後(平成23年11月)



水位低下装置による水位低下後
(平成25年8月)



ゲート開放後(平成25年6月10日)




水位低下完了直後(平成25年6月17日)



現在(平成25年10月16日)

小石の瀬



ゲート開放後(平成23年11月)



水位低下装置による水位低下後
(平成25年8月)



ゲート開放後(平成25年6月10日)



水位低下完了直後(平成25年6月17日)



現在(平成25年10月16日)

鎌瀬



ゲート開放後(平成23年11月)



水位低下装置による水位低下後
(平成25年8月)



ゲート開放後(平成25年6月10日)



水位低下完了直後(平成25年6月17日)



現在(平成25年10月16日)

藤ノ瀬



ゲート開放後(平成25年6月10日)

水位低下完了直後(平成25年6月17日)

現在(平成25年10月16日)