


4) 定点風景・河床写真

【経時的変化状況】鎌瀬川 23k9、市ノ俣川 26k2（荒瀬ダム上流域の支川合流部に位置する）
・ダム上流域の右支川である鎌瀬川、市ノ俣川において、本川合流部付近に土砂が堆積し、砂州を形成している。




地点番号	No	e	地点名	鎌瀬川合流部対岸	調査日	平成23年2月22日（荒瀬ダム日放流量：33m³/s）

地点番号	No	e	地点名	鎌瀬川合流部対岸	調査日	平成25年3月25日（荒瀬ダム日放流量：48m³/s）

地点番号	No	e	地点名	鎌瀬川合流部対岸	調査日	平成24年6月14日（荒瀬ダム日放流量：34m³/s）

地点番号	No	e	地点名	鎌瀬川合流部対岸	調査日	平成26年3月8日（荒瀬ダム日放流量：62m³/s）



地点番号	No	f	地点名	市ノ俣川合流部対岸	調査日	平成23年2月22日 (荒瀬ダム日放流量: 33m³/s)

地点番号	No	f	地点名	市ノ俣川合流部対岸	調査日	平成25年3月25日 (荒瀬ダム日放流量: 48m³/s)

地点番号	No	f	地点名	市ノ俣川合流部対岸	調査日	平成24年6月14日 (荒瀬ダム日放流量: 34m³/s)

地点番号	No	f	地点名	市ノ俣川合流部対岸	調査日	平成26年3月8日 (荒瀬ダム日放流量: 62m³/s)