

第3回 荒瀬ダム撤去フォローアップ専門委員会

平成24年5月25日
熊本県企業局




【報告】 最近の取り組み状況


下記のページに掲載した地図は、国土地理院発行の2万5千分の1地形図(坂本、中津道)を背景図として使用したものである。

【掲載ページ】20,53

荒瀬ダム撤去 年度別範囲




全体工程




※工事受注業者との協議の結果、最終的に工程計画が確定します。



【平成24年度】 水位低下設備設置及びゲート撤去着手





上流面図





【平成25年度】 ゲート・管理橋及び右岸門柱撤去






【平成26年度】 ゲート及び右岸みお筋部撤去



【平成27年度】 右岸部撤去




【平成28年度】 左岸部門柱・管理橋撤去



【平成29年度】 左岸部撤去


発破の順序(下流から上流方向)



国道


上流面図

県道




平成24年度

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3




【平成24年度】 水位低下設備設置及びゲート撤去着手



関連工事の実施状況

【平成23年度 砂礫及び泥土除去工事】

工事箇所：球磨川(ダム上流：佐瀬野地区)



関連工事の実施状況

【砂礫及び泥土除去工事：右岸状況写真】

■ 着工前（H23年11月時点）



■ 工事中（H24年3月時点）




関連工事の実施状況

【砂礫及び泥土除去量】

年 度	砂・礫 量		泥 土 量	備 考
平成19年度3月堆積量	774,000 m ³		96,000 m ³	
	与奈久・西鎌瀬	佐瀬野		
平成19年度		12,322 m ³	35,176 m ³	除去実施量
平成20年度	10,326 m ³	9,639 m ³	14,776 m ³	〃
平成21年度	23,879 m ³		21,517 m ³	〃
平成22年度		11,030 m ³	12,510 m ³	〃
平成23年度		21,519 m ³	4,682 m ³	〃
平成23年度迄除去量計	34,205 m ³	54,510 m ³	88,661 m ³	〃
平成24～25年度		約45,500 m ³	7,339m ³ +新たに確認された量	除去計画量

※除去計画量は現場の状況等により変更の可能性有り。


環境対策（濁水、騒音、粉塵）



※河川内の仮設工は毎年工事後に撤去する


濁水対策(濁水処理施設)

- ・仮締切で集水し、魚類等への影響に配慮し、濁水処理後に河川に放流。




濁水対策(汚濁防止膜)

- ・河川内に汚濁防止膜を設置



騒音対策

- ・静穏な住環境を守るよう火薬量を調整(制御発破)
- ・発破箇所は防爆シートで覆う
- ・低騒音、低振動型建設機械を使用
- ・防音シートを設置




粉塵対策

- 制御発破箇所は防爆シートで覆い、粉塵の飛散を防ぐ
- 粉塵防止のため、工事用道路等には散水を実施
- 工事用道路の出口等には、泥落とし装置を設置



関連工事の実施状況

【参考：関連工事の位置図】



生物多様性保全回復モデル地域の指定(H24.3.27公告)

- 荒瀬ダム撤去 ⇨ 全国初の本格的コンクリートダム撤去
- 今後の生物多様性の保全回復を図るうえで重要なモデルケース

- ダム周辺地域を生物多様性保全回復モデル地域に指定し、自然環境の変化や生物多様性の保全回復の状況を把握、検証し、その記録を後世に残す。

【指定の範囲】

- (1) 球磨川(遙拝堰から瀬戸石ダムまで)
- (2) 百済木川(球磨川合流点から轟堰まで)

議題1

第2回の審議内容 のまとめ

荒瀬ダムフォローアップ専門委員会における情報提供

1 趣旨

2 基本的考え方

3 情報提供の方法

(1) 会議資料及び参考資料

(2) 議事録

(3) 資料の基となっている計測値等の生データ

(4) 工事及び調査の報告書

~~4 情報提供の開始~~



45 著作権及び免責事項



議題2


モニタリング調査結果

- 平成23年度は、5千 m^3/s 台が1回、4千 m^3/s 台が2回発生。



減水区間(ゲート開放により流水に回復する区間)


- 減水区間は水位が上昇している。
- 荒瀬ダム直下流左岸は、砂州が堆積傾向である。



(出典:国交省八代河川国道事務所 平成21年11月撮影)


流水回復区間(ゲート開放により湛水が流水に回復する区間)

■ 流水回復区間は、砂州が新たに露出・拡大。




■ 河川形状(縦断)で、大きな変化はみられない。

【荒瀬ダム下流】




■ 河川形状(縦断)で、大きな変化はみられない。

【荒瀬ダム上流】





- ゲート開放前後は、部分的に堆積及び洗掘が見られる。




※※HWL以下の河積から、変動量を算出。但し、護岸工事等による河岸の改変については、除いて算出している。

- 荒瀬ダム直下の左岸側では、堆積が見られる。






②荒瀬ダム直下流




- 第一流水回復区間で洗掘、第二流水回復区間で堆積が見られる。




④ 鎌瀬川合流点地点



- 出水時(6月11日)に、ダム上下流の濁度に差はない。
- ダム貯水池の堆積土砂の影響は特に見られなかった。






■ 環境基準内(河川A類型)で、ほぼ安定的に推移。




■ 荒瀬ダム直上流は、粒径の変動幅が大きい。

球磨川本川における60%代表粒径の分布状況（粒径75mm以上を含む場合）



■ 全区間で、大きな変化はみられない。


鳥類の魚食性種と砂礫産卵種の種数



- 確認種数で、百済木川流入部で増加傾向。また、道の駅坂本で減少傾向にある。
- 回遊魚は、百済木川で増加傾向にあるため、今後、注視する必要がある。

魚類の全確認種数

■ : 湛水状態の時期




【注1】 H16の⑦西鎌瀬の調査地点は、H23とは異なり、H23の直上流に存在する

【注2】 ■ : 湛水状態の時期


■ 百済木川流入部では、増加傾向である。

底生動物の全確認種数



■ 百済木川流入部では、増加傾向である。

河岸の浅瀬に生息する種（エビ目及びカゲロウ目等）の種数の内訳




【用語の解説】

・河岸の浅瀬に生息する種: 流水域の植生が繁茂した河岸に生息する小型の水生動物。荒瀬ダムの撤去によってダム上流域の水位が低下して流水域となり、河岸に植生が繁茂した浅瀬が多くなると、これらの種の幼体や成体が増えると考えられる。

■ 百済木川流入部では、増加傾向である。

刈取食者を含む摂食機能群別の種数の内訳




【用語の解説】

・刈取食者: 石の表面に付いた付着藻類を大顎で刈り取ったり、鬚で掃き取ったりして摂食する種。荒瀬ダムの撤去によってダム上流域の水位が低下し日光が河床に届くようになると付着藻類が生長し、これを摂食する刈取食者が増えると考えられる。

■ 百済木川流入部では、増加傾向である。

流水性種の種数



【用語の解説】

・流水性種と止水性種: 流水性種は、河川の瀬を主な生息場とする種。止水性種は、湖沼や水田を主な生息場とする種。荒瀬ダムの撤去によってダム上流域の水位が低下し流速が増すと、流水性種が増加し、止水性種が減少すると考えられる。

底生動物（重要な種）について



ウスイロオカチグサ
(H22年度荒瀬ダム環境モニタリング等業務委託報告書より)

- 流水化後に、本川を介して支川間移動(連続性)が認められるかを調査するための試料採取。


試料採取地点

【荒瀬ダム湛水域に流入する支川】

- ・9支流から採取

【瀬戸石ダム湛水域に流入する支川】

- ・2支流から採取




腹鰭

臀鰭


タカハヤの腹鰭及び臀鰭

- ・タカハヤのヒレをハサミで数mm採取。
- ・ヒレは、100%エタノールで保存。
- ・タカハヤは、体長を計測後に放流。


- 有機物量の比率は、百済木川流入部(冬季)で低い傾向にある。非出水期で、無機物分が留まりやすい傾向にあるためと推測。



■ クロロフィルaとフェオフィチンの比率は、地点間で小さい。



- 百済木川流入部は、ゲート開放により陸上となったところに、植物の繁殖が見え始めている。



色見本	基本分類名	植生群落名	植生群落コード	
[Orange]	一年生草本群落	ヤナギタデ群落	5009	
		オオイヌタデ-オオクサキビ群落	5010	
		コセンダングサ群落	5013	
		メヒシパーエノコログサ群落	5014	
		オオブタクサ群落	5016	
		セイヨウカラシナ群落	5034	
[Green]	多年生広葉草原	ヨモギ-メドハギ群落	6004	
[Yellow]	単子葉 草本群落	ススキ群落	10041	
[Light Green]	ヤナギ高木林	シロヤナギ群集(低木林)	12010	
[Dark Green]		落葉広葉樹林	ヌルデ-アカメガシワ群集	14029
[Light Green]		常緑広葉樹林	アラカシ群落	16002
[Red]	果樹園	果樹園	21002	
[Pink]	グラウンド等	人工裸地	25003	
[Grey]	人工構造物	構造物	26001	
		コンクリート構造物	26002	
[Light Grey]	自然裸地	自然裸地	27000	
[White]	開放水面	開放水面	28000	

- ダム撤去工事前の現状を把握するために粉じん・騒音及び振動を測定。


粉じん最大で**3.6 t/(km²・月)** 基準:10 t/(km²・月)以下**騒音**最大で**67.3dB** 基準:85dB以下**振動**最大で**27.3dB** 基準:75dB以下

生態系とりまとめ図(平面図)(横断面): 透輝堰(透輝堰湛水区間)

【平面図から見た概要】

■ 物理環境、生物環境ともに、大きな変化は見られない。

<モニタリング項目ごとの概要>




【横断面から見た概要】

■ H4以降の横断形状には、大きな変化は見られない。

<モニタリング項目ごとの概要>

モニタリング項目	ゲート橋脚直後(1021断面)
物理環境	<ul style="list-style-type: none"> 断面形状: H4以降は大きな変化はない 断面形状: H4以降は大きな変化はない

②河川形状



平成23年度環境モニタリング調査結果について（まとめ）

■ 調査結果を総括すると、以下のとおり。

1 荒瀬ダム上流区間

平成22年4月のゲート開放後、水位低下と流速増加により湛水環境から流水環境に変化した百済木川流入部と西鎌瀬で変化が見られる。

- (1)百済木川流入部において、流水環境への回復が顕著。
- (2)西鎌瀬は、早瀬の出現や広い河川敷の露出、また、流水性の底生動物が増加するなど流水環境への回復の兆しが見られる。

2 荒瀬ダム下流区間

- (1)道の駅坂本(減水区間)については、ダム直下左岸に州が現れ、今後、ダム建設以前の砂州の状態に回復していくものと考えられる。
- (2)その他の区間は、大きな変化は見られない。

議題3


モニタリング調査計画

■ 調査項目(平成24年度、平成25年度)


調査項目		分析・評価方法
水象	流量	■最大流量の状況等
景観		■景観の経年変化
河川形状	縦断形状、横断形状	■河川形状の経年変化
水質	出水による濁り等	■濁水の流出状況等
	pH、濁度、BOD等	■水質の経年変化等
底質		■代表粒径の分布状況等
動物	魚類	■回遊性魚類の種数等
	底生動物	■河岸の浅瀬に生息する種の種数等
植物	付着藻類	■クロロフィルaとフェオフィチンの比等
	植物	■植物の分布状況等
基盤環境		■基盤環境の変化
粉じん、騒音、震動		■工事による粉じん等の発生状況

■ 第2流水回復区間(与奈久、葉木)を前倒しで平成24年度から実施


H24年度 調査地点図(測量以外)




- 水位低下（平成25年度～）による影響把握のため、平成24年度から前倒しで調査を実施
- 土砂の掘削及び工事用道路の設置等を考慮し、調査地点を検討



- 水位低下（平成25年度～）による影響把握のため、平成24年度から前倒しで調査を実施







凡例	
河床材料など	: R 岩盤 (岩盤、コクリート)
	: S 砂 (0.0074mm~2mm)
	: G 礫 (2mm~100mm)
	: SB 石 (100mm~500mm)
	: LB 大石 (500mm以上)
河床型など	: テトラポッド
	: 岩
	: 早瀬
河床型など	: 平瀬
	: 淵
	: ワンド
	: 陸上部

凡例	
底質	: 調査地点
鳥類	: 調査ルート
	: 調査定点
魚類	: 投網
	: 定置網
	: 刺網
	: セルビン
底生動物	: 定量採集地点
	: 定性採集地点
植生	: 踏査ルート
	: 任意踏査範囲
	: ベルトトラセット作成位置
付着藻類	: 調査地点

調査項目			H24年度														
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
底質	粒度組成	出水期後															
動物	魚類	春、夏、秋	○			○			○								
	底生動物	春、冬	○											○			


調査項目			H25年度														
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
底質	粒度組成	出水期後															
動物	魚類	春、夏、秋	○			○			○								
	底生動物	春、冬	○											○			





参考1 既往のアユ採餌場調査結果について


- 国土交通省八代河川国道事務所の報告書によれば、下代瀬ではアユの「はみ跡」が確認されている。




参考1 既往のアユ採餌場調査結果について

- 国土交通省八代河川国道事務所の報告書によれば、下代瀬ではアユの「はみ跡」が確認されている。

【典拠】球磨川下流地区魚類環境調査業務報告書
(平成23年3月、八代河川国道事務所)



【出典】国交省八代河川国道事務所
平成23年12月撮影




参考3 既往のアユ産卵場環境調査結果について

調査回数	調査時期	調査地点	確認環境	産卵範囲	瀬付け/自然
第1回	H23.10.6	遙拝堰下流	右岸:平瀬	約 270 m ²	瀬付け
	H23.10.5	横石付近	卵確認されず	-	-
	H23.10.4	下代の瀬	卵確認されず	-	-
		中谷橋上流	卵確認されず	-	-
		坂本支所付近	卵確認されず	-	-
第2回	H23.10.21	遙拝堰下流		約 1790 m ²	瀬付け
	H23.10.20	横石付近		約 40 m ²	瀬付け
	H23.10.19	下代の瀬		約 520 m ²	瀬付け
		中谷橋上流	卵確認されず	-	-
		坂本支所付近		約 270 m ²	瀬付け
第3回	H23.11.2	遙拝堰下流		約 1950 m ²	瀬付け
	H23.11.1	横石付近	卵確認されず	-	-
		下代の瀬		約 520 m ²	瀬付け
第4回	H23.11.18	遙拝堰下流		約 1080 m ²	瀬付け
	H23.11.17	横石付近		約 210 m ²	瀬付け
		下代の瀬		約 520 m ²	瀬付け
	H23.11.16	中谷橋上流	卵確認されず	-	-
第5回	H23.12.9	遙拝堰下流	卵確認されず	-	-
		横石付近	卵確認されず	-	-
	H23.12.7	下代の瀬	卵確認されず	-	-
		中谷橋上流	卵確認されず	-	-
		坂本支所付近	卵確認されず	-	-

[典拠] 球磨川下流地区魚類環境調査業務報告書(平成24年3月、八代河川国道事務所)


3) 下代の瀬




2 各地点の調査計画

下代瀬 ①通常の調査

詳細は... 90頁



- 陸域は、25m×50mにメッシュ分割し、コドラート調査
- 水際は、25m間隔でコドラート調査




- 目的：荒瀬ダム撤去による土砂流下がアユ採餌場環境に及ぼす影響把握
- 調査箇所：左岸15/400～15/500
- 調査時期：日射量が強く、光合成が最も盛んな8月に3回
- 調査項目：付着藻類の一次生産力
- 調査方法：明暗ビン法

【下代瀬】

【付着藻類の一次生産力】


1地点に2つの酸素ビンを用意し、明暗ビン法を実施



2 各地点の調査計画

坂本橋

詳細は... 94頁






【道の駅坂本】

凡例

河床材料など	R 岩盤 (岩盤、コクリート)
	S 砂 (0.0074mm~2mm)
	G 礫 (2mm~100mm)
	SB 石 (100mm~500mm)
	LB 大石 (500mm以上)
	テトラポッド
	岩
河床型など	早瀬
	平瀬
	淵
	ワンド
	陸上部


凡例


底質	▲ : 調査地点
鳥類	— : 調査ルート
	○ : 調査定点
魚類	○ : 投網
	Y : 定置網
	- - - : 刺網
	● : セルビン
底生動物	● : 定量採集地点
	◎ : 定性採集地点
植生	— : 踏査ルート
	○ : 任意踏査範囲
	— : ヘルトランケット作成位置
付着藻類	■ : 調査地点



調査項目			H24年度											
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
底質	粒度組成	出水期後												
動物	魚類	春、夏、秋	○			○				○				
	底生動物	春、冬	○										○	
植物	付着藻類	春、冬	○										○	

調査項目			H25年度											
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
底質	粒度組成	出水期後												
動物	魚類	春、夏、秋	○			○				○				
	底生動物	春、冬	○										○	
植物	付着藻類	春、冬	○										○	








凡例

河床材料など


- R 岩盤 (岩盤、コクリート)
- S 砂 (0.0074mm~2mm)
- G 礫 (2mm~100mm)
- SB 石 (100mm~500mm)
- LB 大石 (500mm以上)
- テトラポッド
- 岩

河床型など

- 早瀬
- 平瀬
- 淵
- ワンド
- 陸上部



【百済木川流入部】



凡例

底質

- 調査地点

鳥類

- 調査ルート
- 調査定点

魚類

- 投網
- 定置網
- 刺網
- セルビン

底生動物

- 定量採集地点
- 定性採集地点

植生


- 踏査ルート
- 任意踏査範囲
- ベルトトランセクト作成位置

付着藻類


- 調査地点

調査項目			H24年度											
底質	粒度組成	出水期後	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
動物	魚類	春、夏、秋	○				○			○				
	底生動物	春、冬	○											○
	底生動物 (重要な種)	初夏				○								
植物	付着藻類	春、冬	○											○

調査項目			H25年度											
底質	粒度組成	出水期後	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
動物	魚類	春、夏、秋	○				○			○				
	底生動物	春、冬	○											○
	底生動物 (重要な種)	初夏				○								
植物	付着藻類	春、冬	○											○



- 目的
荒瀬ダム撤去による土砂流下状況の把握
- 調査箇所
19/600及び19/200の2断面
- 調査項目
①水位, ②流速, ③横断形状, ④粒径
- 調査時期・頻度
出水前後で各1回
- 調査方法 :
 - ①水位 : 現地で機器観測
 - ②流速 : 現地で機器観測
 - ③横断形状 : 横断測量
 - ④粒径 : 線格子法と面積格子法の併用



■ 定期の2回の委員会(5月、1月)とは別に、必要に応じて、緊急招集体制をとる

①以下の内容について、**速報の送信**

- ・出水期の甚大な変化
- ・工事期の甚大な変化
- ・定点モニタリング結果の速報

②臨時委員会開催の**必要性検討**

③必要性に応じて**臨時委員会を開催**

