

## (議題3) 環境モニタリング調査結果(中間報告)

### (1) 物理環境項目

- 1) 流量(出水状況)
- 2) 水質(①常時観測(濁度)、②流量と濁り(濁度、SS)の相関性)
- 3) 基盤環境(物理環境の定期モニタリング)

下記のページに掲載した地図は、国土地理院発行の2万5千分の1地形図(坂本、中津道)を背景図として使用したものである。

【掲載ページ】10




■ 調査スケジュール表（平成26年度）

黄色着色分  は、本委員会で報告対象とする項目である。

	項目		平成26年										平成27年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
基礎項目	水象	流量													
	基盤環境	河川形状													
		基盤環境の変遷	斜め航空写真撮影												
		定点風景・河床撮影													
	底質	粒度組成													
	基盤環境	基盤環境の変遷	河川物理環境情報図												
	水質	【常時観測】 pH、濁度、DO													
		【定期観測】 pH、濁度、DO、BOD、TN、TP、水温、SS他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		【出水時調査】 濁度、DO、SS、粒度組成他													
(大きな出水がなかったため、実施しなかった)															
スケールメント項目	植物	植物相				-			-		-				
		付着藻類			-										
	動物	底生動物		-											
		底生動物（重要な種）					-								
		魚類		-				-							
		鳥類			-										
スケール項目	基盤環境	物理環境の定期モニタリング				-		-		-					
	基盤環境	下代瀬採餌場産卵場環境					-			-					
	動物	アユの胃内容物調査						-							
	植物	ベルトランセクト						-							
工事関連項目	大気汚染	粉じん等													
	騒音振動	特定建設機械の稼働											工事期間中に2回実施		
	騒音振動	発破作業											工事期間中に3回実施		

— : 実施済み  
— : 予定


## ■ 調査地点図



(1) 物理環境項目


1) 流量(出水状況)

【参考資料 P. I-4~I-5 参照】



## 2) 水質 ① 常時観測(濁度)

【参考資料 P. I-6～I-15 参照】



評価項目	視点	今年度前期(4~9月)の調査結果概要	評価概要
今年度の平水時濁度の状況	平水時の濁度の時間変化 (自動観測)	・出水後、瀬戸石ダム下流より道の駅坂本の方が 2~3FTU ほど高い期間があった(下図の破線枠内)。	・前年の非出水期のダム直上流における土砂(砂礫、泥土)処理等の影響で、出水後に高くなっている期間があるが、低い濁度であり、ダム下流の環境に対して大きな影響はなかったと思われる。

【凡例】

雨量(mm/h) 濁度(FTU) 道の駅坂本濁度(FTU) 横石濁度(FTU) ▲ 点検日

平成 26 年 1 月 16 日撮影

4月 横石センサー不良期間(4月3日~4月23日)

36.4FTU(SS 25mg/L の相当値)



7月 濁度(FTU) 雨量(mm/h) 瀬戸石センサー不良期間(7月22日~8月12日)

36.4FTU(SS 25mg/L の相当値)

## 2) 水質 ②流量と濁り(濁度、SS)の相関性

【参考資料 P. I-37 参照】

視点	今年度前期(4~9月)の調査結果概要
流量と濁り(濁度、SS) の相関性	<ul style="list-style-type: none"> <li>全体的には、平成 26 年前期の濁度及び SS 負荷量の分布は、平成 24~25 年の分布範囲内に収まっており、<u>大きな変化は見られなかった。</u></li> </ul>





注:濁度から SS への換算は、平成 25 年度までのデータから作成した「 $SS = 1.1435 \times \text{濁度}$ 」(第 7 回委員会資料と同じもの)を用いている。

### 3) 基盤環境（物理環境の定期モニタリング）

#### 【荒瀬ダム下流における物理環境（横断形状）の変化の概要】

【参考資料 P. I-71～I-84 参照】

評価項目	視点	今年度前期(4～9月)の調査結果概要
出水前後や工事実施前後の変化状況	出水や荒瀬ダム撤去関連工事(水位低下装置等)の影響把握	<ul style="list-style-type: none"> <li>19k0 では右岸（内岸側）で堆積が進み、流心の位置が左岸（外岸側）に移動。</li> <li>19k6 では左岸の流心付近で土砂堆積が進行。</li> </ul>




【荒瀬ダム下流における物理環境（河床材料）の変化の概要】

● 線格子法

【参考資料 P. I -71～I-84 参照】

評価項目	視点	今年度前期(4～9月)の調査結果概要
出水前後や工事実施前後の変化状況	出水や荒瀬ダム撤去関連工事(水位低下装置等)の影響把握 【横断線上の粒径変化の概要把握】	<ul style="list-style-type: none"> <li>19k000(蛇行部)の右岸側(内岸側)では、元々2mm以下の細粒分が多く、変動が大きい。特に、H26.3.6以降は細粒化が進行する傾向が見られた(ただし、H26.7.28には細粒分が減少している)。左岸側(外岸側)は、H26.7.28に少し細粒化している。</li> <li>19k600(ダム直下流の直線部)では、H26.6.9以降に少し細粒化している傾向が見られた。</li> </ul>

○H24.10.13 ●H25.2.26 ○H25.3.11 ●H25.5.9 ●H25.7.19 ●H25.12.13 ■H26.3.6 ▲H26.6.9 ▲H26.7.28



水深等の関係により分析可能なデータにはばらつきがあるため、粒径加積曲線には取得率が高い箇所を参照している。  
詳細データは、参考資料 I-77～I-84 を参照

● 面積格子法

【参考資料 P. I-71～I-84 参照】

評価項目	観点	今年度前期(4～9月)の調査結果概要
出水前後や工事実施前後の変化状況	出水や荒瀬ダム撤去関連工事(水位低下装置等)の影響把握 【左岸及び右岸における粒径変化の詳細把握】	<ul style="list-style-type: none"> <li>19k000(蛇行部)の右岸側(内岸側)は、元々2mm以下の細粒分が多く、かつ変動も大きい。特にH26.6.9で顕著な細粒化の傾向が見られた(ただし、H26.7.28には細粒分が減少している)。左岸側(外岸側)は、H26.7.28に少し細粒化している。</li> <li>19k600(ダム直下流の直線部)では、H26.6.9以降に少し細粒化している傾向が見られた。</li> </ul>

○H24.10.13 ●H25.2.26 ○H25.3.11 ●H25.5.9 ○H25.7.19 ●H25.12.13 ■H26.3.6 ▲H26.6.9 ▲H26.7.28

